

## ハレーサルト実績表

## H23年度ハレーサルト製造実績

| No. | 施工場所 | 製品名          | 重量(t) | 適用  | 出荷開始時期   |
|-----|------|--------------|-------|-----|----------|
| 1   | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 2.4   | 硫酸  | 2010年11月 |
| 2   | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 3.7   | 硫酸  | 2011年1月  |
| 3   | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 8.5   | 硫酸  | 2011年5月  |
| 4   | 岡山県  | U型ｶﾙﾊﾞｰﾄ     | 262.3 | 硫酸  | 2011年7月  |
| 5   | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 2.0   | 硫酸  | 2011年8月  |
| 6   | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 37.0  | 硫酸  | 2011年8月  |
| 7   | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 1.3   | 硫酸  | 2011年9月  |
| 8   | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 6.2   | 硫酸  | 2011年10月 |
| 9   | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 1.5   | 硫酸  | 2011年10月 |
| 10  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 5.8   | 硫酸  | 2011年10月 |
| 11  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 65.8  | 塩害  | 2011年10月 |
| 12  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 30.6  | 硫酸  | 2011年11月 |
| 13  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 28.3  | 硫酸  | 2011年11月 |
| 14  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 9.2   | 硫酸  | 2011年11月 |
| 15  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 14.0  | 硫酸  | 2011年11月 |
| 16  | 広島県  | ﾎｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ   | 34.8  | 低炭素 | 2011年11月 |
| 17  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 4.7   | 硫酸  | 2011年12月 |
| 18  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 0.9   | 硫酸  | 2011年12月 |
| 19  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 13.6  | 硫酸  | 2011年12月 |
| 20  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 20.5  | 硫酸  | 2011年12月 |
| 21  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 0.4   | 硫酸  | 2011年12月 |
| 22  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 1.1   | 硫酸  | 2011年12月 |
| 23  | 岡山県  | I型擁壁         | 176.0 | 低炭素 | 2011年12月 |
| 24  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 0.5   | 硫酸  | 2011年12月 |
| 25  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 28.8  | 硫酸  | 2012年1月  |
| 26  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 20.3  | 硫酸  | 2012年1月  |
| 27  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 13.0  | 硫酸  | 2012年2月  |
| 28  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 12.4  | 硫酸  | 2012年2月  |
| 29  | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 10.0  | 硫酸  | 2012年3月  |
| 30  | 神奈川  | ﾎｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ   | 31.0  | 塩害  | 2012年3月  |
| 31  | 宮城県  | 護岸ﾊﾞｰﾙ       | 0.1   | 塩害  | 2012年3月  |
|     |      | H23年度合計      | 846.7 |     |          |

## H24年度ハレーサルト製造実績

| No. | 納入地 | 製品名           | 重量(t) | 適用  | 出荷開始時期   |
|-----|-----|---------------|-------|-----|----------|
| 32  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 0.5   | 硫酸  | 2012年4月  |
| 33  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 32.6  | 硫酸  | 2012年5月  |
| 34  | 広島県 | 埋設型枠          | 1.5   | 塩害  | 2012年6月  |
| 35  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 32.1  | 硫酸  | 2012年7月  |
| 36  | 宮城県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ埋設型枠   | 74.9  | 塩害  | 2012年7月  |
| 37  | 岡山県 | I型擁壁          | 97.2  | 低炭素 | 2012年7月  |
| 38  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 1.6   | 硫酸  | 2012年8月  |
| 39  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 13.1  | 硫酸  | 2012年8月  |
| 40  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 14.4  | 硫酸  | 2012年8月  |
| 41  | 広島県 | I型擁壁          | 109.6 | 塩害  | 2012年8月  |
| 42  | 広島県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ    | 27.0  | 凍害  | 2012年8月  |
| 43  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 15.1  | 硫酸  | 2012年8月  |
| 44  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 6.5   | 硫酸  | 2012年8月  |
| 45  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 23.8  | 硫酸  | 2012年10月 |
| 46  | 東京都 | ｲﾝﾊﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸ   | 19.3  | 硫酸  | 2012年10月 |
| 47  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版     | 11.7  | 塩害  | 2012年11月 |
| 48  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 11.7  | 硫酸  | 2012年11月 |
| 49  | 岡山県 | 落ちふた式U形側溝     | 1.7   | 凍害  | 2012年11月 |
| 50  | 山口県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版     | 18.9  | 硫酸  | 2012年11月 |
| 51  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 21.7  | 硫酸  | 2012年11月 |
| 52  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 20.8  | 硫酸  | 2012年11月 |
| 53  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 6.2   | 硫酸  | 2012年11月 |
| 54  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 4.7   | 硫酸  | 2012年11月 |
| 55  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 8.2   | 硫酸  | 2012年11月 |
| 56  | 大分県 | OTU側溝         | 3.9   | 硫酸  | 2012年12月 |
| 57  | 神奈川 | ﾎｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ    | 103.9 | 塩害  | 2012年12月 |
| 58  | 神奈川 | ｽﾗﾌﾞ          | 27.8  | 塩害  | 2012年12月 |
| 59  | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版     | 18.0  | 塩害  | 2012年12月 |
| 60  | 鳥取県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ    | 2.7   | 凍害  | 2012年12月 |
| 61  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 4.5   | 硫酸  | 2012年12月 |
| 62  | 大阪府 | 張出車道ﾌﾞﾛｯｸ     | 63.5  | 塩害  | 2012年12月 |
| 63  | 長野県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾌﾟﾘｴｰﾑ | 5.0   | 凍害  | 2012年12月 |
| 64  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版     | 33.0  | 塩害  | 2013年1月  |
| 65  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 5.4   | 硫酸  | 2013年1月  |
| 66  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 6.8   | 硫酸  | 2013年1月  |
| 67  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 11.5  | 硫酸  | 2013年2月  |

## ハレーサルト実績表

|    |      |              |        |    |         |
|----|------|--------------|--------|----|---------|
| 68 | 広島県  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB  | 10.5   | 凍害 | 2013年2月 |
| 69 | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 42.0   | 硫酸 | 2013年2月 |
| 70 | 広島県  | L型擁壁         | 21.3   | 塩害 | 2013年2月 |
| 71 | 広島県  | L型擁壁         | 19.8   | 塩害 | 2013年2月 |
| 72 | 神奈川県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 67.0   | 塩害 | 2013年3月 |
| 73 | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 18.1   | 塩害 | 2013年3月 |
| 74 | 岡山県  | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 2.3    | 硫酸 | 2013年3月 |
| 75 | 青森県  | 矢板護岸ﾌﾞﾛｯｸ    | 148.6  | 塩害 | 2013年3月 |
| 76 | 広島県  | VS側溝         | 64.4   | 塩害 | 2013年3月 |
|    |      | H24年度合計      | 1254.7 |    |         |

## H25年度ハレーサルト製造実績

| No. | 納入地 | 製品名           | 重量(t) | 適用  | 出荷開始時期   |
|-----|-----|---------------|-------|-----|----------|
| 77  | 香川県 | ｽﾗﾌﾞ          | 49.1  | 塩害  | 2013年3月  |
| 78  | 香川県 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ       | 16.8  | 塩害  | 2013年3月  |
| 79  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 38.4  | 硫酸  | 2013年4月  |
| 80  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 0.9   | 硫酸  | 2013年4月  |
| 81  | 岡山県 | 落ちふた式U形側溝蓋    | 0.5   | 凍害  | 2013年4月  |
| 82  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 48.5  | 硫酸  | 2013年5月  |
| 83  | 愛媛県 | U字溝           | 0.8   | 塩害  | 2013年6月  |
| 84  | 愛媛県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版     | 0.2   | 塩害  | 2013年6月  |
| 85  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 27.8  | 硫酸  | 2013年6月  |
| 86  | 岡山県 | L型擁壁          | 142.5 | 低炭素 | 2013年6月  |
| 87  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 23.6  | 硫酸  | 2013年6月  |
| 88  | 長野県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾌﾘｰﾂﾞﾑ | 10.8  | 凍害  | 2013年6月  |
| 89  | 愛媛県 | VS側溝          | 1.5   | 塩害  | 2013年6月  |
| 90  | 広島県 | 片面歩車道境界 C     | 2.8   | 凍害  | 2013年7月  |
| 91  | 広島県 | 両面歩車道境界 C     | 3.8   | 凍害  | 2013年8月  |
| 92  | 岡山県 | 落ちふた式U形側溝     | 4.2   | 凍害  | 2013年8月  |
| 93  | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版     | 20.9  | 塩害  | 2013年8月  |
| 94  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 35.0  | 硫酸  | 2013年8月  |
| 95  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 15.4  | 硫酸  | 2013年8月  |
| 96  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 24.9  | 硫酸  | 2013年8月  |
| 97  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 8.8   | 硫酸  | 2013年8月  |
| 98  | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 29.7  | 硫酸  | 2013年9月  |
| 99  | 山口県 | VS側溝          | 55.1  | その他 | 2013年9月  |
| 100 | 広島県 | 両面歩車道境界 C     | 11.2  | 凍害  | 2013年10月 |
| 101 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 9.3   | 硫酸  | 2013年10月 |
| 102 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 7.1   | 硫酸  | 2013年10月 |
| 103 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 3.9   | 硫酸  | 2013年10月 |
| 104 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 0.6   | 硫酸  | 2013年10月 |
| 105 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 4.3   | 硫酸  | 2013年10月 |
| 106 | 香川県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ   | 46.4  | 塩害  | 2013年11月 |
| 107 | 広島県 | 両面歩車道境界       | 13.8  | 凍害  | 2013年11月 |
| 108 | 島根県 | 両面歩車道境界       | 3.3   | 凍害  | 2013年11月 |
| 109 | 島根県 | 両面歩車道境界       | 2.8   | 凍害  | 2013年11月 |
| 110 | 島根県 | 両面歩車道境界       | 1.1   | 凍害  | 2013年11月 |
| 111 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 10.4  | 硫酸  | 2013年11月 |
| 112 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 12.5  | 硫酸  | 2013年11月 |
| 113 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 13.2  | 硫酸  | 2013年11月 |
| 114 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 15.8  | 硫酸  | 2013年11月 |
| 115 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 20.1  | 硫酸  | 2013年11月 |
| 116 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 14.1  | 硫酸  | 2013年11月 |
| 117 | 山口県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ   | 8.0   | 塩害  | 2013年11月 |
| 118 | 愛媛県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ   | 14.9  | 塩害  | 2013年11月 |
| 119 | 宮城県 | 特殊階段          | 42.3  | 塩害  | 2013年11月 |
| 120 | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版     | 3.2   | 塩害  | 2013年11月 |
| 121 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版     | 30.8  | 塩害  | 2013年12月 |
| 122 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 1.5   | 硫酸  | 2013年12月 |
| 123 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 11.4  | 硫酸  | 2013年12月 |
| 124 | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版     | 3.9   | 塩害  | 2013年12月 |
| 125 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 18.0  | 硫酸  | 2013年12月 |
| 126 | 兵庫県 | 張出歩道          | 91.2  | 塩害  | 2014年1月  |
| 127 | 広島県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ   | 6.6   | 塩害  | 2014年1月  |
| 128 | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 4.1   | 硫酸  | 2014年1月  |
| 129 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 33.9  | 硫酸  | 2014年1月  |
| 130 | 山口県 | 落ちふた式U型側溝     | 0.8   | 塩害  | 2014年1月  |
| 131 | 山口県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ   | 1.9   | 塩害  | 2014年1月  |
| 132 | 広島県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ   | 116.4 | 塩害  | 2014年1月  |
| 133 | 広島県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ   | 2.5   | 塩害  | 2014年1月  |
| 134 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 0.2   | 硫酸  | 2014年2月  |
| 135 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ  | 15.7  | 硫酸  | 2014年2月  |
| 136 | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版     | 10.9  | 凍害  | 2014年2月  |

## ハレーサルト実績表

|     |     |              |        |    |         |
|-----|-----|--------------|--------|----|---------|
| 137 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 1.2    | 硫酸 | 2014年2月 |
| 138 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 30.3   | 硫酸 | 2014年2月 |
| 139 | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 6.8    | 塩害 | 2014年2月 |
| 140 | 島根県 | 両面歩車道境界C片斜   | 2.6    | 凍害 | 2014年3月 |
| 141 | 長野県 | 張出車道ﾌﾞﾛｯｸ    | 144.3  | 凍害 | 2014年3月 |
| 142 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 8.2    | 硫酸 | 2014年3月 |
|     |     | H25年度合計      | 1363.4 |    |         |

## H26年度ハレーサルト製造実績

| No. | 納入地 | 製品名              | 重量(t)  | 適用  | 出荷開始時期   |
|-----|-----|------------------|--------|-----|----------|
| 143 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 18.7   | 硫酸  | 2014年4月  |
| 144 | 広島県 | 両面歩車道境界 C        | 2.6    | 凍害  | 2014年5月  |
| 145 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 0.1    | 硫酸  | 2014年5月  |
| 146 | 長野県 | 張出車道ﾌﾞﾛｯｸ        | 14.1   | 凍害  | 2014年5月  |
| 147 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 6.6    | 硫酸  | 2014年6月  |
| 148 | 広島県 | 歩車道境界            | 0.6    | 凍害  | 2014年6月  |
| 149 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 1.1    | 硫酸  | 2014年6月  |
| 150 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 1.8    | 硫酸  | 2014年6月  |
| 151 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 32.5   | 硫酸  | 2014年6月  |
| 152 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 29.2   | 硫酸  | 2014年6月  |
| 153 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 2.5    | 硫酸  | 2014年7月  |
| 154 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 3.3    | 硫酸  | 2014年7月  |
| 155 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 8.9    | 硫酸  | 2014年7月  |
| 156 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 6.2    | 硫酸  | 2014年7月  |
| 157 | 広島県 | 落ち蓋式U形側溝         | 20.1   | 塩害  | 2014年8月  |
| 158 | 広島県 | ボックスカルバート        | 10.4   | 低炭素 | 2014年8月  |
| 159 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 7.0    | 硫酸  | 2014年8月  |
| 160 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 6.3    | 硫酸  | 2014年8月  |
| 161 | 鳥取県 | ボックスカルバート        | 18.9   | 塩害  | 2014年8月  |
| 162 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 13.9   | 硫酸  | 2014年8月  |
| 163 | 長崎市 | ボックス口1000*1000   | 8.7    | 塩害  | 2014年9月  |
| 164 | 大分県 | ボックス口600*1800    | 1.8    | 塩害  | 2014年9月  |
| 165 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 28.6   | 硫酸  | 2014年9月  |
| 166 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 4.5    | 硫酸  | 2014年9月  |
| 167 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 1.6    | 硫酸  | 2014年9月  |
| 168 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 8.4    | 硫酸  | 2014年9月  |
| 169 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 6.5    | 硫酸  | 2014年9月  |
| 170 | 広島県 | 片面歩車道境界B         | 6.5    | 凍害  | 2014年10月 |
| 171 | 広島県 | 両面歩車道(片直)B       | 1.0    | 凍害  | 2014年10月 |
| 172 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 24.6   | 硫酸  | 2014年10月 |
| 173 | 千葉県 | インバートﾌﾞﾛｯｸ       | 25.8   | 硫酸  | 2014年10月 |
| 174 | 東京都 | インバートﾌﾞﾛｯｸ       | 94.1   | 硫酸  | 2014年10月 |
| 175 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 4.1    | 硫酸  | 2014年10月 |
| 176 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 24.0   | 硫酸  | 2014年10月 |
| 177 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 1.2    | 硫酸  | 2014年10月 |
| 178 | 岡山県 | ボックスカルバート        | 1184.0 | 硫酸  | 2014年10月 |
| 179 | 岡山県 | ボックスカルバート        | 63.2   | 塩害  | 2014年10月 |
| 180 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 13.7   | 硫酸  | 2014年11月 |
| 181 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 19.0   | 硫酸  | 2014年11月 |
| 182 | 鳥取県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 37.0   | 硫酸  | 2014年11月 |
| 183 | 鳥取県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 15.3   | 硫酸  | 2014年11月 |
| 184 | 大分県 | ボックス             | 1.8    | 塩害  | 2014年12月 |
| 185 | 神奈川 | ボックスカルバート        | 10.7   | 塩害  | 2014年12月 |
| 186 | 鳥取県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 10.6   | 硫酸  | 2014年12月 |
| 187 | 山口県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版        | 1.6    | 塩害  | 2014年12月 |
| 188 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 17.0   | 硫酸  | 2014年12月 |
| 189 | 長野県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾌﾘｬｰﾑ     | 8.8    | 凍害  | 2013年12月 |
| 190 | 静岡県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾌﾘｬｰﾑ     | 6.0    | 凍害  | 2014年12月 |
| 191 | 鹿児島 | ボックスカルバート900x600 | 14.0   | 塩害  | 2015年1月  |
| 192 | 山口県 | ボックスカルバート        | 46.0   | 塩害  | 2015年1月  |
| 193 | 山口県 | 剛性防護柵            | 1321.5 | 凍害  | 2015年1月  |
| 194 | 栃木県 | 階段ﾌﾞﾛｯｸ          | 2.0    | 凍害  | 2015年1月  |
| 195 | 広島県 | 鉄筋コンクリート側溝蓋      | 0.8    | 凍害  | 2015年1月  |
| 196 | 山口県 | ボックスカルバート        | 61.1   | 塩害  | 2015年1月  |
| 197 | 山口県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 1.0    | 硫酸  | 2015年1月  |
| 198 | 島根県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版        | 2.6    | 塩害  | 2015年1月  |
| 199 | 島根県 | ボックスカルバート        | 9.7    | 塩害  | 2015年1月  |
| 200 | 広島県 | U型カルバート          | 25.0   | 塩害  | 2015年2月  |
| 201 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ     | 13.7   | 硫酸  | 2015年2月  |
| 202 | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版        | 30.2   | 塩害  | 2015年2月  |
| 203 | 愛媛県 | ボックスカルバート        | 48.6   | 塩害  | 2015年2月  |
| 204 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版        | 21.0   | 塩害  | 2015年2月  |
| 205 | 山口県 | ボックスカルバート        | 147.6  | 塩害  | 2015年2月  |

## ハレーサルト実績表

|     |     |               |        |     |         |
|-----|-----|---------------|--------|-----|---------|
| 206 | 鹿児島 | ボックス1000×1000 | 19.0   | 塩害  | 2015年3月 |
| 207 | 大分県 | ボックス 800X800  | 12.6   | 塩害  | 2015年3月 |
| 208 | 広島県 | プレキャスト床版      | 2.6    | 塩害  | 2015年3月 |
| 209 | 広島県 | 落ちふた式U形側溝蓋    | 12.6   | 凍害  | 2015年3月 |
| 210 | 鳥取県 | プレキャスト床版      | 2.1    | 塩害  | 2015年3月 |
| 211 | 広島県 | 歩車道境界ブロック     | 9.0    | 凍害  | 2015年3月 |
| 212 | 山口県 | ミルクオール        | 70.0   | 塩害  | 2015年3月 |
| 213 | 岡山県 | 側溝用縁石         | 0.6    | その他 | 2015年3月 |
|     |     | H26年度合計       | 3708.5 |     |         |

## H27年度ハレーサルト製造実績

| No. | 納入地 | 製品名         | 重量(t)   | 適用   | 出荷開始時期   |
|-----|-----|-------------|---------|------|----------|
| 214 | 鳥取県 | 張出歩道        | 15.1    | 凍害   | 2015年4月  |
| 215 | 広島県 | 歩車道境界       | 5.2     | 凍害   | 2015年5月  |
| 216 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 16.4    | 硫酸   | 2015年5月  |
| 217 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 38.9    | 硫酸   | 2015年5月  |
| 218 | 岡山県 | テールアルメ      | 99.7    | 低炭素  | 2015年5月  |
| 219 | 兵庫県 | プレキャスト床版    | 4.5     | 塩害   | 2015年5月  |
| 220 | 兵庫県 | ボックスカルバート   | 26.3    | 塩害   | 2015年5月  |
| 221 | 鳥取県 | 張出歩道        | 45.1    | 凍害   | 2015年5月  |
| 222 | 広島県 | ボックスカルバート   | 78.5    | 塩害   | 2015年5月  |
| 223 | 富山県 | 張出車道        | 68.3    | 凍害   | 2015年6月  |
| 224 | 岡山県 | 落ちふた式U形側溝   | 51.7    | 塩害   | 2015年6月  |
| 225 | 島根県 | 張出歩道        | 24.1    | 凍害   | 2015年6月  |
| 226 | 岡山県 | コンクリートパイル   | 18815.2 | 塩害   | 2015年6月  |
| 227 | 山口県 | ボックスカルバート   | 45.7    | 塩害   | 2015年6月  |
| 228 | 神奈川 | 歩車道境界       | 18.5    | 複合劣化 | 2015年6月  |
| 229 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 15.1    | 硫酸   | 2015年7月  |
| 230 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 22.9    | 硫酸   | 2015年7月  |
| 231 | 広島県 | VS側溝        | 30.1    | 複合劣化 | 2015年7月  |
| 232 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 22.9    | 硫酸   | 2015年7月  |
| 233 | 岡山県 | 側溝用縁石       | 0.1     | 塩害   | 2015年7月  |
| 234 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 0.0     | 硫酸   | 2015年7月  |
| 235 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 14.3    | 硫酸   | 2015年7月  |
| 236 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 0.6     | 硫酸   | 2015年8月  |
| 237 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 3.3     | 硫酸   | 2015年8月  |
| 238 | 岩手県 | ボックスカルバート   | 2080.5  | 塩害   | 2015年8月  |
| 239 | 広島県 | スリット側溝      | 104.7   | 塩害   | 2015年8月  |
| 240 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 1.6     | 硫酸   | 2015年8月  |
| 241 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 1.1     | 硫酸   | 2015年8月  |
| 242 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 0.2     | 硫酸   | 2015年8月  |
| 243 | 広島県 | スリット側溝      | 9.7     | 塩害   | 2015年8月  |
| 244 | 広島県 | L型擁壁        | 54.3    | 塩害   | 2015年8月  |
| 245 | 広島県 | ボックスカルバート   | 86.8    | 塩害   | 2015年9月  |
| 246 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 0.3     | 硫酸   | 2015年9月  |
| 247 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 2.8     | 硫酸   | 2015年9月  |
| 248 | 広島県 | 補強土壁        | 109.0   | 塩害   | 2015年9月  |
| 249 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 1.4     | 硫酸   | 2015年9月  |
| 250 | 広島県 | VS側溝        | 1.6     | 複合劣化 | 2015年9月  |
| 251 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 0.1     | 硫酸   | 2015年9月  |
| 252 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 0.2     | 硫酸   | 2015年9月  |
| 253 | 広島県 | スリット側溝      | 125.1   | 塩害   | 2015年9月  |
| 254 | 岩手県 | プレキャストマンホール | 1.7     | 塩害   | 2015年9月  |
| 255 | 広島県 | ボックスカルバート   | 16.4    | 塩害   | 2015年9月  |
| 256 | 広島県 | 落ちふた式U形側溝   | 2.1     | 凍害   | 2015年9月  |
| 257 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 0.2     | 硫酸   | 2015年10月 |
| 258 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 1.8     | 硫酸   | 2015年10月 |
| 259 | 広島県 | VS側溝        | 2.1     | 複合劣化 | 2015年10月 |
| 260 | 広島県 | 鉄筋コンクリートL形  | 9.7     | 塩害   | 2015年10月 |
| 261 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 1.1     | 硫酸   | 2015年10月 |
| 262 | 島根県 | マウンタブル      | 5.3     | 複合劣化 | 2015年10月 |
| 263 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 1.7     | 硫酸   | 2015年11月 |
| 264 | 鳥取県 | 張出歩道        | 33.1    | 複合劣化 | 2015年11月 |
| 265 | 鳥取県 | プレキャスト床版    | 6.9     | 凍害   | 2015年11月 |
| 266 | 奈良県 | プレキャスト床版    | 3.1     | 凍害   | 2015年11月 |
| 267 | 広島県 | VS側溝        | 111.0   | 複合劣化 | 2015年11月 |
| 268 | 広島県 | 張出車道        | 6.5     | 凍害   | 2015年11月 |
| 269 | 新潟県 | 張出車道        | 11.6    | 凍害   | 2015年11月 |
| 270 | 岡山県 | ボックスカルバート   | 1451.8  | 低炭素  | 2015年11月 |
| 271 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 26.1    | 硫酸   | 2015年11月 |
| 272 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 38.4    | 硫酸   | 2015年11月 |
| 273 | 兵庫県 | 地先境界ブロック    | 6.0     | 複合劣化 | 2015年11月 |
| 274 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 1.4     | 硫酸   | 2015年11月 |

## ハレーサルト実績表

|     |     |             |         |      |          |
|-----|-----|-------------|---------|------|----------|
| 275 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 0.1     | 硫酸   | 2015年12月 |
| 276 | 山口県 | ボックスカルバート   | 71.6    | 複合劣化 | 2015年12月 |
| 277 | 広島県 | 張出歩道        | 6.0     | 塩害   | 2015年12月 |
| 278 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 1.7     | 硫酸   | 2015年12月 |
| 279 | 島根県 | 張出歩道        | 5.1     | 複合劣化 | 2015年12月 |
| 280 | 島根県 | 張出歩道        | 84.0    | 複合劣化 | 2015年12月 |
| 281 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 7.6     | 硫酸   | 2015年12月 |
| 282 | 広島県 | プレキャスト床版    | 13.1    | 塩害   | 2016年1月  |
| 283 | 島根県 | 張出車道        | 51.3    | 複合劣化 | 2016年1月  |
| 284 | 岡山県 | ボックスカルバート   | 14.1    | 塩害   | 2016年1月  |
| 285 | 高知県 | ボックスカルバート   | 48.0    | 塩害   | 2016年2月  |
| 286 | 鳥取県 | 張出歩道        | 110.1   | 凍害   | 2016年2月  |
| 287 | 広島県 | 落ちふた式U形側溝   | 9.7     | 凍害   | 2016年2月  |
| 288 | 和歌山 | 張出車道        | 72.8    | 複合劣化 | 2016年2月  |
| 289 | 広島県 | プレキャスト床版    | 19.3    | 塩害   | 2016年2月  |
| 290 | 岡山県 | ボックスカルバート   | 19.8    | 塩害   | 2016年2月  |
| 291 | 岡山県 | 歩車道境界ブロック   | 21.8    | 凍害   | 2016年3月  |
| 292 | 鳥取県 | VS側溝蓋       | 0.4     | 複合劣化 | 2016年3月  |
| 293 | 岡山県 | PCパネル       | 14.9    | 塩害   | 2016年3月  |
| 294 | 広島県 | ボックスカルバート   | 3.2     | 塩害   | 2016年3月  |
| 295 | 島根県 | 張出歩道        | 68.4    | 複合劣化 | 2016年3月  |
| 296 | 大分県 | ボックスカルバート   | 6.0     | 塩害   | 2015年4月  |
| 297 | 大分県 | ボックスカルバート   | 11.0    | 塩害   | 2015年4月  |
| 298 | 福岡県 | ボックスカルバート   | 21.0    | 塩害   | 2015年10月 |
| 299 | 大分県 | ボックスカルバート   | 19.0    | 塩害   | 2015年11月 |
| 300 | 鹿児島 | ボックスカルバート   | 141.0   | 塩害   | 2015年12月 |
| 301 | 大分県 | L型側溝        | 1.0     | その他  | 2015年12月 |
| 302 | 長崎県 | ボックスカルバート   | 53.0    | 複合劣化 | 2015年12月 |
| 303 | 鹿児島 | ボックスカルバート   | 43.0    | 塩害   | 2016年1月  |
| 304 | 大分県 | 横断暗渠        | 1.0     | その他  | 2016年1月  |
| 305 | 宮崎県 | ボックスカルバート   | 36.0    | 塩害   | 2016年2月  |
| 306 | 鹿児島 | ボックスカルバート   | 159.0   | 塩害   | 2016年3月  |
| 307 | 福岡県 | ボックスカルバート   | 190.0   | 塩害   | 2016年3月  |
| 308 | 福岡県 | プレキャストマンホール | 1.0     | 塩害   | 2016年3月  |
| 309 | 福岡県 | プレキャストマンホール | 1.0     | 塩害   | 2016年3月  |
| 310 | 福岡県 | ボックスカルバート   | 271.0   | 塩害   | 2016年3月  |
| 311 | 福岡県 | ボックスカルバート   | 26.0    | 塩害   | 2016年3月  |
| 312 | 福岡県 | ボックスカルバート   | 142.0   | 塩害   | 2016年3月  |
| 313 | 福岡県 | プレキャストマンホール | 1.2     | 塩害   | 2016年3月  |
| 314 | 福岡県 | ボックスカルバート   | 99.6    | 塩害   | 2016年3月  |
| 315 | 福岡県 | ボックスカルバート   | 90.9    | 塩害   | 2016年3月  |
| 316 | 福岡県 | プレキャストマンホール | 0.4     | 塩害   | 2016年3月  |
| 317 | 広島県 | 環境ブロック      | 40.7    | 資源循環 | 2015年4月  |
| 318 | 広島県 | 落ち蓋式U形側溝    | 4.8     | 凍害   | 2015年7月  |
| 319 | 広島県 | 境界ブロック      | 37.5    | 凍害   | 2015年8月  |
| 320 | 広島県 | 境界ブロック      | 0.2     | 凍害   | 2015年10月 |
| 321 | 広島県 | 境界ブロック      | 29.6    | 凍害   | 2015年10月 |
| 322 | 広島県 | 落ち蓋式U形側溝    | 20.5    | 凍害   | 2015年12月 |
| 323 | 広島県 | 境界ブロック      | 85.7    | 凍害   | 2016年1月  |
| 324 | 広島県 | 上ふた式U形側溝    | 41.0    | 凍害   | 2016年2月  |
| 325 | 広島県 | 境界ブロック      | 50.0    | 凍害   | 2016年2月  |
| 326 | 広島県 | 落ち蓋式U形側溝    | 12.0    | 凍害   | 2016年2月  |
| 327 | 広島県 | 境界ブロック      | 12.5    | 凍害   | 2016年3月  |
| 328 | 山梨県 | 床版          | 13.6    | その他  | 2015年12月 |
| 329 | 長崎県 | ボックスカルバート   | 33.5    | 塩害   | 2015年11月 |
| 330 | 神奈川 | ボックスカルバート   | 98.0    | 塩害   | 2016年1月  |
|     |     | H27年度合計     | 26216.1 |      |          |

## H28年度ハレーサルト製造実績

| No. | 納入地 | 製品名        | 重量(t)  | 適用   | 出荷開始時期  |
|-----|-----|------------|--------|------|---------|
| 331 | 岡山県 | コンクリートパイル  | 8258.0 | 塩害   | 2016年4月 |
| 332 | 広島県 | リット側溝      | 3.2    | 塩害   | 2016年4月 |
| 333 | 鳥取県 | 張出歩道       | 203.8  | 凍害   | 2016年4月 |
| 334 | 広島県 | 歩車道境界ブロック  | 67.8   | 複合劣化 | 2016年4月 |
| 335 | 鳥取県 | 張出歩道       | 21.6   | 凍害   | 2016年4月 |
| 336 | 石川県 | 張出車道       | 14.2   | 凍害   | 2016年4月 |
| 337 | 広島県 | 階段ブロック     | 18.0   | 低炭素  | 2016年4月 |
| 338 | 鳥取県 | プレキャスト床版   | 14.4   | 塩害   | 2016年5月 |
| 339 | 広島県 | ボックスカルバート  | 264.3  | 塩害   | 2016年5月 |
| 340 | 岡山県 | プレキャスト埋設型枠 | 18.3   | 塩害   | 2016年5月 |
| 341 | 島根県 | ボックスカルバート  | 83.8   | 塩害   | 2016年5月 |
| 342 | 大阪府 | ボックスカルバート  | 21.1   | 塩害   | 2016年5月 |
| 343 | 広島県 | 張出歩道       | 10.4   | 複合劣化 | 2016年6月 |

## ハレーサルト実績表

|     |     |              |       |      |          |
|-----|-----|--------------|-------|------|----------|
| 344 | 広島県 | 歩車道境界ブロック    | 3.1   | その他  | 2016年6月  |
| 345 | 広島県 | スリット側溝       | 57.5  | 塩害   | 2016年6月  |
| 346 | 富山県 | 張出車道         | 59.6  | 凍害   | 2016年6月  |
| 347 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 18.1  | 硫酸   | 2016年7月  |
| 348 | 和歌山 | 張出車道         | 195.1 | 複合劣化 | 2016年7月  |
| 349 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 18.9  | 硫酸   | 2016年8月  |
| 350 | 山口県 | 矢板笠コンブロック    | 38.5  | 塩害   | 2016年8月  |
| 351 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 1.4   | 硫酸   | 2016年8月  |
| 352 | 鳥取県 | プレキャスト床版     | 6.4   | 塩害   | 2016年8月  |
| 353 | 福島県 | 張出車道         | 163.4 | 凍害   | 2016年8月  |
| 354 | 香川県 | 矢板笠コンブロック    | 149.8 | 塩害   | 2016年8月  |
| 355 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 4.4   | 硫酸   | 2016年9月  |
| 356 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 5.2   | 硫酸   | 2016年9月  |
| 357 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 7.3   | 硫酸   | 2016年9月  |
| 358 | 広島県 | L型擁壁         | 20.8  | 塩害   | 2016年9月  |
| 359 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 4.7   | 硫酸   | 2016年9月  |
| 360 | 滋賀県 | プレキャスト床版     | 6.1   | 凍害   | 2016年9月  |
| 361 | 広島県 | スリット側溝       | 9.1   | 塩害   | 2016年10月 |
| 362 | 沖縄県 | ボックスカルバート    | 53.8  | 塩害   | 2016年10月 |
| 363 | 岡山県 | ボックスカルバート    | 138.7 | 塩害   | 2016年10月 |
| 364 | 島根県 | 張出歩道         | 100.0 | 複合劣化 | 2016年10月 |
| 365 | 広島県 | 補強土壁         | 167.0 | 塩害   | 2016年10月 |
| 366 | 鳥取県 | プレキャスト床版     | 6.8   | 塩害   | 2016年10月 |
| 367 | 広島県 | ボックスカルバート    | 12.2  | 塩害   | 2016年10月 |
| 368 | 広島県 | ボックスカルバート    | 34.8  | 塩害   | 2016年11月 |
| 369 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 3.7   | 硫酸   | 2016年11月 |
| 370 | 広島県 | L型擁壁         | 160.4 | その他  | 2016年11月 |
| 371 | 岩手県 | ボックスカルバート    | 34.2  | 塩害   | 2016年11月 |
| 372 | 岩手県 | プレキャスト床版     | 9.2   | 塩害   | 2016年11月 |
| 373 | 岡山県 | 張出車道         | 12.1  | 塩害   | 2016年11月 |
| 374 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 15.8  | 硫酸   | 2016年12月 |
| 375 | 岩手県 | ボックスカルバート    | 55.7  | 塩害   | 2016年12月 |
| 376 | 岩手県 | プレキャスト床版     | 132.5 | 塩害   | 2016年12月 |
| 377 | 広島県 | 落ちふた式U形側溝    | 24.4  | その他  | 2016年12月 |
| 378 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 8.3   | 硫酸   | 2016年12月 |
| 379 | 広島県 | 補強土壁         | 36.6  | 塩害   | 2016年12月 |
| 380 | 山口県 | 張出歩道         | 177.0 | 複合劣化 | 2016年12月 |
| 381 | 東京都 | インバートブロック    | 18.7  | 硫酸   | 2016年12月 |
| 382 | 岡山県 | ボックスカルバート    | 30.5  | 塩害   | 2016年12月 |
| 383 | 岡山県 | 歩車道境界ブロック    | 13.3  | 凍害   | 2016年12月 |
| 384 | 広島県 | 落ちふた式U形側溝    | 12.6  | その他  | 2016年12月 |
| 385 | 広島県 | ボックスカルバート    | 46.1  | 塩害   | 2016年12月 |
| 386 | 長野県 | プレキャスト床版     | 18.7  | 凍害   | 2016年12月 |
| 387 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 1.0   | 硫酸   | 2017年1月  |
| 388 | 島根県 | 張出歩道         | 29.6  | 塩害   | 2017年1月  |
| 389 | 鳥取県 | プレキャスト床版     | 6.8   | 塩害   | 2017年1月  |
| 390 | 山口県 | ボックスカルバート    | 7.7   | 塩害   | 2017年1月  |
| 391 | 岡山県 | 補強土壁         | 26.9  | 低炭素  | 2017年1月  |
| 392 | 愛媛県 | ボックスカルバート    | 54.3  | 塩害   | 2017年1月  |
| 393 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 5.4   | 硫酸   | 2017年1月  |
| 394 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 1.1   | 硫酸   | 2017年1月  |
| 395 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 1.1   | 硫酸   | 2017年1月  |
| 396 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 8.6   | 硫酸   | 2017年1月  |
| 397 | 島根県 | 張出車道         | 31.8  | 凍害   | 2017年1月  |
| 398 | 岡山県 | プレキャスト床版     | 6.2   | 塩害   | 2017年2月  |
| 399 | 広島県 | L型擁壁         | 11.6  | その他  | 2017年2月  |
| 400 | 広島県 | プレキャスト床版     | 12.1  | その他  | 2017年2月  |
| 401 | 兵庫県 | ボックスカルバート    | 26.1  | 塩害   | 2017年2月  |
| 402 | 鳥取県 | プレキャスト床版     | 147.2 | その他  | 2017年2月  |
| 403 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 2.2   | 硫酸   | 2017年2月  |
| 404 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 5.8   | 硫酸   | 2017年3月  |
| 405 | 岡山県 | プレキャストマンホール  | 1.1   | 硫酸   | 2017年3月  |
| 406 | 島根県 | プレキャスト床版     | 4.1   | 塩害   | 2017年3月  |
| 407 | 鳥取県 | プレキャスト床版     | 128.8 | 硫酸   | 2017年3月  |
| 408 | 高知県 | ボックスカルバート    | 91.5  | 塩害   | 2017年3月  |
| 409 | 兵庫県 | L型擁壁         | 16.7  | その他  | 2017年3月  |
| 410 | 広島県 | スリット側溝       | 13.4  | 塩害   | 2017年3月  |
| 411 | 広島県 | 落ちふた式U形側溝    | 20.0  | その他  | 2017年3月  |
| 412 | 東京都 | ボックスカルバート    | 203.0 | 塩害   | 2017年3月  |
| 413 | 三重県 | ボックスカルバート    | 266.0 | 塩害   | 2017年2月  |
| 414 | 三重県 | 2分割ボックスカルバート | 67.4  | 塩害   | 2017年2月  |
| 415 | 三重県 | 閉塞板          | 40.2  | 塩害   | 2017年2月  |
| 416 | 大阪府 | プレキャスト床版     | 14.0  | 塩害   | 2016年7月  |

## ハレーサルト実績表

|     |      |             |         |     |          |
|-----|------|-------------|---------|-----|----------|
| 417 | 滋賀県  | 円型水路        | 138.0   | 塩害  | 2016年8月  |
| 418 | 和歌山  | ボックスカルバート   | 78.0    | 塩害  | 2017年2月  |
| 419 | 大阪府  | プレキャスト床版    | 262.0   | 塩害  | 2017年2月  |
| 420 | 広島県  | 両面歩車道(片直)C他 | 99.3    | 凍害  | 2016年4月  |
| 421 | 広島県  | 両面歩車道(片直)C他 | 0.6     | 凍害  | 2016年4月  |
| 422 | 広島県  | 落ち蓋式U形側溝    | 4.7     | 凍害  | 2016年4月  |
| 423 | 広島県  | 両面歩車道(片直)C他 | 5.2     | 凍害  | 2016年6月  |
| 424 | 広島県  | 両面歩車道(片直)C他 | 26.1    | 凍害  | 2016年7月  |
| 425 | 広島県  | 落ち蓋式U形側溝    | 18.5    | 凍害  | 2016年7月  |
| 426 | 広島県  | 片面歩車道B      | 0.4     | 凍害  | 2016年8月  |
| 427 | 広島県  | 歩車道境界ブロック   | 29.8    | 凍害  | 2016年12月 |
| 428 | 広島県  | 両面歩車道(片直)C他 | 19.9    | 凍害  | 2017年3月  |
| 429 | 広島県  | 上蓋式U形側溝     | 25.4    | 凍害  | 2017年3月  |
| 430 | 香川県  | ボックスカルバート   | 562.0   | 塩害  | 2016年8月  |
| 431 | 香川県  | プレキャスト基礎板   | 127.0   | 塩害  | 2016年8月  |
| 432 | 香川県  | 柵           | 22.0    | 塩害  | 2016年8月  |
| 433 | 香川県  | ボックスカルバート   | 20.0    | 塩害  | 2016年9月  |
| 434 | 香川県  | ボックスカルバート   | 2756.0  | 塩害  | 2017年3月  |
| 435 | 香川県  | プレキャスト基礎板   | 392.0   | 塩害  | 2017年2月  |
| 436 | 福岡県  | ボックスカルバート   | 5.0     | 塩害  | 2016年5月  |
| 437 | 大分県  | コンクリートブロック  | 73.0    | 塩害  | 2016年12月 |
| 438 | 大分県  | 小口止めコンクリート  | 7.0     | 塩害  | 2016年12月 |
| 439 | 大分県  | 小口止めコンクリート  | 152.0   | 塩害  | 2016年12月 |
| 440 | 大分県  | 落蓋式側溝       | 5.0     | 塩害  | 2016年6月  |
| 441 | 大分県  | 側溝蓋         | 2.0     | 塩害  | 2016年6月  |
| 442 | 宮崎県  | L型擁壁        | 16.0    | 塩害  | 2017年2月  |
| 443 | 宮崎県  | ボックスカルバート   | 20.0    | 塩害  | 2017年3月  |
| 444 | 鹿児島県 | ボックスカルバート   | 14.0    | 塩害  | 2016年6月  |
| 445 | 鹿児島県 | ボックスカルバート   | 17.0    | 塩害  | 2016年4月  |
| 446 | 鹿児島県 | ボックスカルバート   | 3.0     | 塩害  | 2016年4月  |
| 447 | 鹿児島県 | プレキャスト床版    | 202.0   | 塩害  | 2016年11月 |
| 448 | 鹿児島県 | プレキャスト床版    | 232.0   | 塩害  | 2016年10月 |
| 449 | 鹿児島県 | プレキャスト床版    | 2.0     | その他 | 2016年12月 |
| 450 | 鹿児島県 | ボックスカルバート   | 26.0    | 塩害  | 2017年3月  |
| 451 | 福岡県  | ボックスカルバート   | 416.0   | 塩害  | 2016年9月  |
| 452 | 福岡県  | ボックスカルバート   | 214.0   | 塩害  | 2017年3月  |
| 453 | 福岡県  | カルバート類その他   | 1.0     | 塩害  | 2017年3月  |
| 454 | 福岡県  | ボックスカルバート   | 278.0   | 塩害  | 2016年11月 |
| 455 | 福岡県  | プレキャスト床版    | 0.3     | 塩害  | 2017年3月  |
| 456 | 福岡県  | ボックスカルバート   | 139.0   | 塩害  | 2016年4月  |
| 457 | 長崎県  | ボックスカルバート   | 297.0   | 塩害  | 2017年1月  |
| 458 | 福岡県  | ボックスカルバート   | 234.0   | 塩害  | 2017年1月  |
| 459 | 熊本県  | L型擁壁        | 264.0   | 塩害  | 2016年12月 |
| 460 | 福岡県  | ボックスカルバート   | 46.0    | 塩害  | 2017年2月  |
| 461 | 福岡県  | ボックスカルバート   | 160.6   | その他 | 2016年6月  |
| 462 | 福岡県  | プレキャストマンホール | 72.1    | その他 | 2016年10月 |
| 463 | 福岡県  | プレキャストマンホール | 11.0    | その他 | 2017年2月  |
| 464 | 福岡県  | プレキャストマンホール | 67.9    | その他 | 2016年10月 |
| 465 | 長崎県  | ボックスカルバート   | 5.0     | 塩害  | 2017年2月  |
|     |      | H28年度合計     | 19911.4 |     |          |

## H29年度ハレーサルト製造実績

| No. | 納入地 | 製品名         | 重量(t) | 適用    | 出荷開始時期  |
|-----|-----|-------------|-------|-------|---------|
| 466 | 広島県 | 自由勾配側溝      | 75.8  | 塩害    | 2017年4月 |
| 467 | 島根県 | 張出車道        | 114.7 | 複合劣化  | 2017年4月 |
| 468 | 新潟県 | 張出車道        | 96.3  | 凍害    | 2017年4月 |
| 469 | 島根県 | ボックスカルバート   | 95.8  | 塩害    | 2017年4月 |
| 470 | 広島県 | L型擁壁        | 20.4  | 複合劣化  | 2017年4月 |
| 471 | 広島県 | 張出歩道        | 322.5 | 複合劣化  | 2017年4月 |
| 472 | 愛媛県 | ボックスカルバート   | 40.2  | 塩害    | 2017年4月 |
| 473 | 山口県 | ボックスカルバート   | 67.4  | 塩害    | 2017年4月 |
| 474 | 広島県 | 歩車道境界ブロック   | 1.7   | その他   | 2017年4月 |
| 475 | 広島県 | 防護柵基礎       | 65.4  | 複合劣化  | 2017年4月 |
| 476 | 広島県 | 落ちふた式U形側溝   | 40.7  | その他   | 2017年4月 |
| 477 | 広島県 | ボックスカルバート   | 40.4  | 塩害    | 2017年5月 |
| 478 | 広島県 | プレキャスト床版    | 13.4  | 塩害    | 2017年5月 |
| 479 | 広島県 | 歩車道境界ブロック   | 72.0  | 複合劣化  | 2017年5月 |
| 480 | 広島県 | 自由勾配側溝      | 7.4   | 複合劣化  | 2017年5月 |
| 481 | 岡山県 | プレキャストマンホール | 0.2   | 硫酸    | 2017年5月 |
| 482 | 愛知県 | プレキャストマンホール | 4.9   | 塩害・硫酸 | 2017年5月 |
| 483 | 広島県 | プレキャスト床版    | 39.9  | 塩害    | 2017年5月 |
| 484 | 広島県 | 自由勾配側溝      | 38.8  | 複合劣化  | 2017年5月 |
| 485 | 千葉県 | 補強土壁        | 111.4 | 塩害    | 2017年5月 |

## ハレーサルト実績表

|     |     |              |       |      |          |
|-----|-----|--------------|-------|------|----------|
| 486 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 15.9  | 硫酸   | 2017年5月  |
| 487 | 広島県 | 自由勾配側溝       | 151.3 | 塩害   | 2017年6月  |
| 488 | 東京都 | ｲﾝﾊﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸ  | 10.1  | 硫酸   | 2017年6月  |
| 489 | 山口県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 55.7  | 塩害   | 2017年6月  |
| 490 | 岡山県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ   | 6.6   | 凍害   | 2017年6月  |
| 491 | 広島県 | ｽﾘｯﾄ側溝       | 26.6  | 塩害   | 2017年6月  |
| 492 | 和歌山 | 張出車道         | 54.2  | 複合劣化 | 2017年6月  |
| 493 | 広島県 | 自由勾配側溝       | 0.5   | 複合劣化 | 2017年6月  |
| 494 | 島根県 | 張出歩道         | 2.0   | 複合劣化 | 2017年6月  |
| 495 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 1.3   | 硫酸   | 2017年6月  |
| 496 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 0.5   | 硫酸   | 2017年6月  |
| 497 | 山口県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 13.3  | 塩害   | 2017年6月  |
| 498 | 広島県 | 自由勾配側溝       | 112.8 | 複合劣化 | 2017年6月  |
| 499 | 山口県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 1.0   | 塩害   | 2017年7月  |
| 500 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 1.3   | 硫酸   | 2017年7月  |
| 501 | 岡山県 | 補強土壁         | 35.6  | その他  | 2017年7月  |
| 502 | 兵庫県 | 階段ﾌﾞﾛｯｸ      | 20.0  | 塩害   | 2017年7月  |
| 503 | 広島県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ   | 51.6  | 複合劣化 | 2017年7月  |
| 504 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 3.9   | 硫酸   | 2017年7月  |
| 505 | 広島県 | 落ちふた式U形側溝    | 59.8  | その他  | 2017年8月  |
| 506 | 鳥取県 | 張出車道         | 32.1  | 凍害   | 2017年8月  |
| 507 | 香川県 | 矢板笠ｺﾝﾌﾞﾛｯｸ   | 62.7  | 塩害   | 2017年8月  |
| 508 | 香川県 | 矢板笠ｺﾝﾌﾞﾛｯｸ   | 62.6  | 塩害   | 2017年8月  |
| 509 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 6.0   | 硫酸   | 2017年8月  |
| 510 | 島根県 | 張出歩道         | 55.0  | 複合劣化 | 2017年8月  |
| 511 | 香川県 | 矢板笠ｺﾝﾌﾞﾛｯｸ   | 53.7  | 塩害   | 2017年8月  |
| 512 | 広島県 | 自由勾配側溝       | 41.5  | 塩害   | 2017年8月  |
| 513 | 愛媛県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 10.6  | 塩害   | 2017年8月  |
| 514 | 香川県 | 矢板笠ｺﾝﾌﾞﾛｯｸ   | 81.6  | 塩害   | 2017年8月  |
| 515 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 0.1   | 硫酸   | 2017年8月  |
| 516 | 秋田県 | 張出歩道         | 49.1  | 凍害   | 2017年8月  |
| 517 | 山口県 | 矢板笠ｺﾝﾌﾞﾛｯｸ   | 27.6  | 塩害   | 2017年8月  |
| 518 | 広島県 | 重圧管          | 10.0  | 塩害   | 2017年9月  |
| 519 | 島根県 | 張出歩道         | 26.6  | 塩害   | 2017年9月  |
| 520 | 広島県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 356.5 | 塩害   | 2017年9月  |
| 521 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 1.3   | 硫酸   | 2017年9月  |
| 522 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 12.0  | 硫酸   | 2017年9月  |
| 523 | 鳥取県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ   | 2.0   | その他  | 2017年9月  |
| 524 | 広島県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 14.8  | 塩害   | 2017年9月  |
| 525 | 広島県 | 自由勾配側溝       | 72.8  | 塩害   | 2017年9月  |
| 526 | 山口県 | 特殊L型擁壁       | 56.4  | 塩害   | 2017年10月 |
| 527 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 0.9   | 硫酸   | 2017年10月 |
| 528 | 島根県 | 張出歩道         | 68.0  | 複合劣化 | 2017年10月 |
| 529 | 鳥取県 | 張出歩道         | 54.7  | 複合劣化 | 2017年10月 |
| 530 | 長崎県 | 張出歩道         | 22.6  | 複合劣化 | 2017年11月 |
| 531 | 岡山県 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ   | 0.2   | その他  | 2017年12月 |
| 532 | 山口県 | 張出歩道         | 59.9  | 塩害   | 2017年12月 |
| 533 | 徳島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 2.3   | 塩害   | 2017年12月 |
| 534 | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 10.4  | その他  | 2017年12月 |
| 535 | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 7.1   | 塩害   | 2017年12月 |
| 536 | 山口県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 81.6  | 塩害   | 2017年12月 |
| 537 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 1.3   | 硫酸   | 2017年12月 |
| 538 | 広島県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 27.8  | 塩害   | 2017年12月 |
| 539 | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 108.2 | 塩害   | 2018年1月  |
| 540 | 愛媛県 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟｲﾙ   | 24.6  | 塩害   | 2018年1月  |
| 541 | 広島県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 151.6 | 複合劣化 | 2018年1月  |
| 542 | 兵庫県 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟｲﾙ   | 15.8  | 塩害   | 2018年1月  |
| 543 | 兵庫県 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟｲﾙ   | 14.7  | 塩害   | 2018年1月  |
| 544 | 岡山県 | 補強土壁         | 25.9  | その他  | 2018年1月  |
| 545 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 13.6  | 塩害   | 2018年1月  |
| 546 | 広島県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 35.7  | 塩害   | 2018年1月  |
| 547 | 鳥取県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 3.1   | 塩害   | 2018年2月  |
| 548 | 兵庫県 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟｲﾙ   | 22.9  | 塩害   | 2018年2月  |
| 549 | 岡山県 | 自由勾配側溝       | 3.8   | 塩害   | 2018年2月  |
| 550 | 広島県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ床版    | 1.4   | 塩害   | 2018年3月  |
| 551 | 島根県 | 張出車道         | 88.1  | 塩害   | 2018年3月  |
| 552 | 広島県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 15.5  | 塩害   | 2018年3月  |
| 553 | 島根県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎板   | 14.5  | 塩害   | 2018年3月  |
| 554 | 島根県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 30.7  | 塩害   | 2018年3月  |
| 555 | 岡山県 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ | 3.3   | 硫酸   | 2018年3月  |
| 556 | 静岡県 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ  | 72.0  | 硫酸   | 2018年3月  |
| 557 | 愛知県 | ｽﾉｺ          | 9.6   | その他  | 2017年10月 |
| 558 | 岐阜県 | L型擁壁         | 7.7   | その他  | 2018年2月  |



## ハレーサルト実績表

|     |      |              |       |      |             |
|-----|------|--------------|-------|------|-------------|
| 559 | 三重県  | ボックスカルバート    | 37.7  | 塩害   | 2017年4月     |
| 560 | 静岡県  | ボックスカルバート    | 119.0 | 塩害   | 2017年12月    |
| 561 | 静岡県  | ボックスカルバート    | 160.6 | 塩害   | 2018年1月     |
| 562 | 静岡県  | ボックスカルバート    | 20.3  | 塩害   | 2018年2月     |
| 563 | 静岡県  | NCボックスマンホール  | 9.7   | 塩害   | 2018年2月     |
| 564 | 滋賀県  | 円型水路         | 1.0   | 凍害   | 2017年10月    |
| 565 | 長野県  | L型剛性防護柵      | 609.0 | 凍害   | 2017年11月    |
| 566 | 岐阜県  | L型剛性防護柵      | 300.0 | 凍害   | 2018年2月     |
| 567 | 沖縄県  | 剛性防護柵        | 120.0 | 塩害   | 2018年2月     |
| 568 | 大分県  | ボックスカルバート    | 190.0 | 複合劣化 | 2018年3月     |
| 569 | 広島県  | 上蓋式U形側溝      | 11.1  | 凍害   | 2017年4月     |
| 570 | 広島県  | 歩車道境界ブロック    | 122.1 | 凍害   | 2017年4月     |
| 571 | 広島県  | 歩車道境界ブロック    | 1.7   | 凍害   | 2017年4月     |
| 572 | 広島県  | 歩車道境界ブロック    | 2.3   | 凍害   | 2017年7月     |
| 573 | 広島県  | 落ち蓋式U形側溝     | 10.3  | 凍害   | 2017年7月     |
| 574 | 広島県  | 歩車道境界ブロック    | 6.6   | 凍害   | 2017年7月     |
| 575 | 広島県  | 歩車道境界ブロック    | 35.3  | 凍害   | 2017年7月     |
| 576 | 広島県  | 歩車道境界ブロック    | 0.1   | 凍害   | 2017年8月     |
| 577 | 広島県  | 歩車道境界ブロック    | 26.9  | 凍害   | 2017年9月     |
| 578 | 広島県  | 落ち蓋式U形側溝     | 63.6  | 凍害   | 2017年9月     |
| 579 | 広島県  | 歩車道境界ブロック    | 12.8  | 凍害   | 2017年12月    |
| 580 | 広島県  | 歩車道境界ブロック    | 4.7   | 凍害   | 2018年2月     |
| 581 | 広島県  | 上蓋式U形側溝(1)   | 1.9   | 凍害   | 2018年2月     |
| 582 | 沖縄県  | 三面開渠         | 5.0   | 塩害   | 2018年3月     |
| 583 | 沖縄県  | 側溝蓋          | 3.0   | 塩害   | 2018年3月     |
| 584 | 宮崎県  | コンクリート床版     | 54.0  | 塩害   | 2017年11月    |
| 585 | 宮崎県  | ボックスカルバート    | 30.0  | 塩害   | 2017年5月     |
| 586 | 鹿児島県 | スラブ          | 206.0 | 塩害   | 2017年11月    |
| 587 | 鹿児島県 | スラブ          | 206.0 | 塩害   | 2017年10月    |
| 588 | 鹿児島県 | ボックスカルバート    | 107.0 | 塩害   | 2018年3月     |
| 589 | 鹿児島県 | ボックスカルバート    | 130.0 | 塩害   | 2017年6月     |
| 590 | 鹿児島県 | 基礎版          | 32.0  | 塩害   | 2017年6月     |
| 591 | 鹿児島県 | ポータルカルバート    | 36.0  | 塩害   | 2017年6月     |
| 592 | 大分県  | カルバート類その他    | 2.0   | 塩害   | 2017年7月     |
| 593 | 大分県  | ボックスPCJ      | 206.0 | 塩害   | 2017年4月     |
| 594 | 大分県  | ボックスPCJ      | 13.0  | 塩害   | 2017年9月     |
| 595 | 大分県  | 県タイフ 落蓋側溝    | 3.0   | 塩害   | 2018年3月     |
| 596 | 大分県  | 側溝蓋          | 1.0   | 塩害   | 2018年3月     |
| 597 | 大分県  | ボックスPCJ      | 3.0   | 塩害   | 2018年1月     |
| 598 | 大分県  | ボックスPCJ      | 2.0   | 塩害   | 2017年5月     |
| 599 | 大分県  | ボックスPCJ      | 24.0  | 塩害   | 2017年11月    |
| 600 | 大分県  | カルバート類その他    | 13.0  | 塩害   | 2018年1月     |
| 601 | 大分県  | ボックスPCJ      | 448.0 | 塩害   | 2018年1月     |
| 602 | 大分県  | ボックスPCJ      | 613.0 | 塩害   | 2018年2月     |
| 603 | 大分県  | カルバート類その他    | 3.0   | 塩害   | 2018年2月     |
| 604 | 大分県  | ボックスPCJ      | 618.0 | 塩害   | 2018年2月     |
| 605 | 大分県  | カルバート類その他    | 7.0   | 塩害   | 2018年1月     |
| 606 | 大分県  | ボックスPCJ      | 330.0 | 塩害   | 2018年1月     |
| 607 | 長崎県  | ポータルカルバート    | 65.0  | 塩害   | 2017年7月     |
| 608 | 長崎県  | ボックスカルバート(z) | 7.0   | 塩害   | 2018年1月     |
| 609 | 長崎県  | ボックスPCJ      | 42.0  | 塩害   | 2017年10月    |
| 610 | 長崎県  | パワーハイフ       | 10.0  | 塩害   | 2017年8月     |
| 611 | 長崎県  | ボックスPCJ(z)   | 16.0  | 塩害   | 2017年10月    |
| 612 | 長崎県  | ボックスPCJ(z)   | 10.0  | 塩害   | 2017年7月     |
| 613 | 長崎県  | IB可とうボックス    | 270.0 | 塩害   | 2017年8月     |
| 614 | 長崎県  | 可とうボックス      | 3.0   | 塩害   | 2017年8月     |
| 615 | 長崎県  | IB可とうボックス    | 15.0  | 塩害   | 2017年11月    |
| 616 | 長崎県  | ボックスカルバート(z) | 18.0  | 塩害   | 2017年11月    |
| 617 | 長崎県  | 床版           | 1.0   | 塩害   | 2017年11月    |
| 618 | 福岡県  | ボックスカルバート(z) | 61.0  | 塩害   | 2017年12月    |
| 619 | 福岡県  | ボックスPCJ(z)   | 138.0 | 塩害   | 2017年12月    |
| 620 | 福岡県  | ボックスカルバート(z) | 33.0  | 塩害   | 2017年12月    |
| 621 | 福岡県  | 防火水槽         | 2.0   | 塩害   | 2017年10月    |
| 622 | 福岡県  | ボックスPCJ(z)   | 508.0 | 塩害   | 2017年10月    |
| 623 | 福岡県  | ボックスカルバート(z) | 6.0   | 塩害   | 2017年10月    |
| 624 | 福岡県  | ボックスPCJ(z)   | 51.0  | 塩害   | 2017年11月    |
| 625 | 福岡県  | ボックスPCJ(z)   | 337.0 | 塩害   | 2017年9月     |
| 626 | 福岡県  | ボックスカルバート(z) | 2.0   | 塩害   | 2017年12月    |
| 627 | 福岡県  | ボックスPCJ(z)   | 19.0  | 塩害   | 2017年4月     |
| 628 | 福岡県  | ボックスPCJ(z)   | 472.0 | 塩害   | 2017年11~12月 |
| 629 | 福岡県  | ボックスPCJ      | 85.0  | 塩害   | 2017年12~2月  |
| 630 | 福岡県  | ボックスPCJ(z)   | 50.0  | 塩害   | 2017年12月    |
| 631 | 福岡県  | ボックスPCJ      | 7.0   | 塩害   | 2017年7月     |

## ハレーサルト実績表

|     |     |              |         |    |          |
|-----|-----|--------------|---------|----|----------|
| 632 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)   | 115.0   | 塩害 | 2017年4月  |
| 633 | 福岡県 | ボックスカルバート(z) | 9.0     | 硫酸 | 2017年4月  |
| 634 | 福岡県 | 床版           | 5.0     | 硫酸 | 2017年4月  |
| 635 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)   | 93.0    | 塩害 | 2017年4月  |
| 636 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)   | 408.0   | 塩害 | 2017年11月 |
| 637 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)   | 199.0   | 塩害 | 2017年10月 |
| 638 | 福岡県 | フレキャストマンホール  | 35.0    | 硫酸 | 2017年4月  |
| 639 | 福岡県 | フレキャストマンホール  | 29.0    | 硫酸 | 2017年5月  |
| 640 | 福岡県 | フレキャストマンホール  | 90.0    | 硫酸 | 2017年7月  |
| 641 | 福岡県 | フレキャストマンホール  | 1.0     | 硫酸 | 2017年12月 |
| 642 | 福岡県 | フレキャストマンホール  | 4.0     | 硫酸 | 2017年12月 |
| 643 | 福岡県 | フレキャストマンホール  | 2.0     | 硫酸 | 2018年1月  |
| 644 | 福岡県 | フレキャストマンホール  | 3.0     | 硫酸 | 2018年2月  |
| 645 | 佐賀県 | ボックスカルバート    | 51.7    | 塩害 | 2017年4月  |
| 646 | 長崎県 | 張出歩道         | 122.9   | 塩害 | 2017年6月  |
| 647 | 長崎県 | ボックスカルバート    | 28.7    | 塩害 | 2017年9月  |
| 648 | 佐賀県 | ボックスカルバート    | 48.5    | 塩害 | 2017年12月 |
| 649 | 長崎県 | ボックスカルバート    | 82.6    | 塩害 | 2018年2月  |
|     |     | H29年度合計      | 12444.3 |    |          |

## H30年度ハレーサルト製造実績

| No. | 納入地 | 製品名          | 重量(t) | 適用   | 出荷開始時期   |
|-----|-----|--------------|-------|------|----------|
| 650 | 鳥取県 | 自由勾配側溝       | 0.4   | 複合劣化 | 2018年4月  |
| 651 | 鳥取県 | 張出歩道         | 6.1   | 複合劣化 | 2018年4月  |
| 652 | 香川県 | 矢板笠コンブロック    | 42.3  | 塩害   | 2018年4月  |
| 653 | 島根県 | フレキャスト床版     | 10.9  | 塩害   | 2018年4月  |
| 654 | 島根県 | ボックスカルバート    | 28.0  | 塩害   | 2018年4月  |
| 655 | 島根県 | ボックスカルバート    | 15.1  | 塩害   | 2018年4月  |
| 656 | 岡山県 | フレキャストマンホール  | 0.3   | 硫酸   | 2018年4月  |
| 657 | 山口県 | L型擁壁         | 43.3  | 塩害   | 2018年5月  |
| 658 | 岩手県 | ボックスカルバート    | 262.5 | 塩害   | 2018年5月  |
| 659 | 岩手県 | NCBM         | 36.2  | 塩害   | 2018年5月  |
| 660 | 広島県 | フレキャスト床版     | 10.5  | 塩害   | 2018年5月  |
| 661 | 岡山県 | フレキャストマンホール  | 0.2   | 硫酸   | 2018年5月  |
| 662 | 鳥取県 | フレキャスト床版     | 5.9   | 塩害   | 2018年5月  |
| 663 | 山口県 | ボックスカルバート    | 69.0  | 塩害   | 2018年6月  |
| 664 | 東京都 | インバートブロック    | 11.2  | 硫酸   | 2018年6月  |
| 665 | 山口県 | ボックスカルバート    | 31.2  | 塩害   | 2018年6月  |
| 666 | 鳥取県 | 張出歩道         | 19.0  | 複合劣化 | 2018年6月  |
| 667 | 香川県 | コンクリートパイル    | 10.7  | 塩害   | 2018年6月  |
| 668 | 岡山県 | フレキャストマンホール  | 1.3   | 硫酸   | 2018年6月  |
| 669 | 滋賀県 | コンクリートパイル    | 11.3  | 塩害   | 2018年7月  |
| 670 | 岡山県 | ボックスカルバート    | 9.5   | 塩害   | 2018年7月  |
| 671 | 岩手県 | ボックスカルバート    | 18.9  | 塩害   | 2018年7月  |
| 672 | 広島県 | CTレーン        | 7.1   | 塩害   | 2018年8月  |
| 673 | 広島県 | ニューCTレーン     | 17.5  | 塩害   | 2018年8月  |
| 674 | 広島県 | LSボックス       | 40.2  | 複合劣化 | 2018年8月  |
| 675 | 和歌山 | ロードプラス       | 28.5  | 複合劣化 | 2018年8月  |
| 676 | 山口県 | 矢板笠コンブロック    | 13.8  | 塩害   | 2018年8月  |
| 677 | 奈良県 | コンクリートパイル    | 10.1  | 塩害   | 2018年10月 |
| 678 | 高知県 | コンクリートパイル    | 15.6  | 塩害   | 2018年11月 |
| 679 | 岡山県 | 歩車道境界        | 13.2  | 複合劣化 | 2018年10月 |
| 680 | 岡山県 | 両面C種         | 82.7  | 複合劣化 | 2018年10月 |
| 681 | 広島県 | 落ちふた式U形側溝    | 24.0  | 複合劣化 | 2018年9月  |
| 682 | 広島県 | CTレーン街渠縦断用   | 13.0  | 塩害   | 2018年9月  |
| 683 | 広島県 | ニューCTレーン縦断用  | 44.3  | 塩害   | 2018年9月  |
| 684 | 広島県 | NFスラブ        | 8.3   | 塩害   | 2018年11月 |
| 685 | 愛媛県 | NFスラブ        | 11.4  | 塩害   | 2018年12月 |
| 686 | 広島県 | NFスラブ        | 17.2  | 塩害   | 2018年11月 |
| 687 | 広島県 | 側煙道ボックスカルバート | 331.0 | 低炭素  | 2018年12月 |
| 688 | 岩手県 | ボックスDCJ-K    | 162.7 | 塩害   | 2018年9月  |
| 689 | 岩手県 | ボックスDCJ-K    | 67.8  | 塩害   | 2018年10月 |
| 690 | 岩手県 | NCBM         | 8.0   | 塩害   | 2018年10月 |
| 691 | 島根県 | ロードプラス       | 2.8   | 複合劣化 | 2018年9月  |
| 692 | 島根県 | ニューセフティロード   | 4.1   | 複合劣化 | 2018年9月  |
| 693 | 和歌山 | ロードプラス       | 25.7  | 複合劣化 | 2018年11月 |
| 694 | 岩手県 | ロードプラス       | 112.7 | 凍害   | 2018年12月 |
| 695 | 島根県 | セフティロード      | 133.8 | 複合劣化 | 2018年9月  |
| 696 | 島根県 | ニューセフティロード   | 31.6  | 複合劣化 | 2018年12月 |
| 697 | 島根県 | ニューセフティロード   | 68.7  | 複合劣化 | 2018年11月 |
| 698 | 高知県 | LSボックス       | 25.8  | 塩害   | 2018年11月 |
| 699 | 岡山県 | テルアルメ        | 94.2  | 凍害   | 2018年11月 |
| 700 | 京都府 | ハーバークヤップ     | 51.3  | 塩害   | 2018年11月 |

## ハレーサルト実績表

|     |     |                 |        |      |          |
|-----|-----|-----------------|--------|------|----------|
| 701 | 山口県 | 矢板笠コブロック        | 15.1   | 塩害   | 2018年10月 |
| 702 | 岡山県 | フレール            | 4.1    | 硫酸   | 2018年9月  |
| 703 | 東京都 | インバートブロック       | 5.0    | 硫酸   | 2018年10月 |
| 704 | 東京都 | インバートブロック       | 26.5   | 硫酸   | 2018年11月 |
| 705 | 鳥取県 | JRホーム笠石ブロック     | 0.9    | 凍害   | 2018年12月 |
| 706 | 岡山県 | 棧橋床版            | 1382.4 | 塩害   | 2018年12月 |
| 707 | 徳島県 | コンクリートパイル       | 16.8   | 塩害   | 2019年1月  |
| 708 | 広島県 | 歩車道境界           | 1.4    | 複合劣化 | 2019年1月  |
| 709 | 鳥取県 | ニューセーフティロード     | 131.7  | 複合劣化 | 2019年1月  |
| 710 | 岡山県 | フレール            | 1.2    | 硫酸   | 2019年1月  |
| 711 | 岡山県 | 棧橋床版            | 3891.7 | 塩害   | 2019年1月  |
| 712 | 岡山県 | 特殊側溝蓋           | 19.0   | 塩害   | 2019年2月  |
| 713 | 愛媛県 | NFスラブ           | 15.6   | 塩害   | 2019年2月  |
| 714 | 愛媛県 | NFスラブ           | 20.5   | 塩害   | 2019年2月  |
| 715 | 鳥取県 | ロードプラス          | 19.5   | 複合劣化 | 2019年2月  |
| 716 | 岩手県 | ロードプラス          | 212.4  | 凍害   | 2019年2月  |
| 717 | 岡山県 | ロードプラス          | 12.1   | 塩害   | 2019年2月  |
| 718 | 鳥根県 | セーフティロード        | 6.1    | 塩害   | 2019年2月  |
| 719 | 岡山県 | 逆L型土留用壁ブロック     | 1059.1 | 塩害   | 2019年2月  |
| 720 | 岡山県 | フレール            | 1.3    | 硫酸   | 2019年2月  |
| 721 | 広島県 | VS側溝            | 32.3   | 複合劣化 | 2019年3月  |
| 722 | 岡山県 | HSスラブ           | 28.9   | 塩害   | 2019年3月  |
| 723 | 岡山県 | 特殊スラブ           | 25.6   | その他  | 2019年3月  |
| 724 | 山口県 | ボックスカルバート       | 62.4   | 塩害   | 2019年3月  |
| 725 | 岩手県 | ボックスDCJ-K       | 36.8   | 塩害   | 2019年3月  |
| 726 | 岩手県 | NCBM            | 6.5    | 塩害   | 2019年3月  |
| 727 | 岡山県 | フレール            | 2.7    | 硫酸   | 2019年3月  |
| 728 | 東京都 | ボックスカルバート       | 1888.5 | 塩害   | 2018年8月  |
| 729 | 鳥根県 | セーフティロード        | 133.8  | 複合劣化 | 2018年9月  |
| 730 | 静岡県 | ボックスカルバート       | 30.8   | 塩害   | 2019年1月  |
| 731 | 静岡県 | ボックスカルバート       | 76.6   | 塩害   | 2018年8月  |
| 732 | 東京都 | ボックスカルバート       | 1732.6 | 塩害   | 2019年10月 |
| 733 | 広島県 | 落ち蓋式U形側溝        | 8.2    | 塩害   | 2018年4月  |
| 734 | 広島県 | 上蓋式U形側溝         | 2.0    | 塩害   | 2018年5月  |
| 735 | 広島県 | 地先境界ブロック        | 2.3    | 凍害   | 2018年7月  |
| 736 | 広島県 | 歩車道境界ブロック       | 51.0   | 凍害   | 2018年7月  |
| 737 | 広島県 | 落ち蓋式U形側溝        | 12.3   | 塩害   | 2018年8月  |
| 738 | 広島県 | 歩車道境界ブロック       | 31.3   | 凍害   | 2018年8月  |
| 739 | 広島県 | 歩車道境界ブロック       | 6.7    | 凍害   | 2018年12月 |
| 740 | 山口県 | 歩車道境界ブロック       | 4.6    | 凍害   | 2019年1月  |
| 741 | 広島県 | 落ち蓋式U形側溝        | 14.4   | 塩害   | 2019年2月  |
| 742 | 佐賀県 | ボックスカルバート       | 13.3   | 塩害   | 2018年11月 |
| 743 | 長崎県 | ボックスカルバート       | 227.9  | 塩害   | 2018年6月  |
| 744 | 長崎県 | ボックスカルバート       | 159.8  | 塩害   | 2018年7月  |
| 745 | 長崎県 | ボックスカルバート       | 231.4  | 塩害   | 2018年12月 |
| 746 | 長崎県 | ボックスカルバート       | 24.7   | 塩害   | 2018年2月  |
| 747 | 長崎県 | ボックスカルバート       | 15.6   | 塩害   | 2018年9月  |
| 748 | 長崎県 | L型側溝            | 2.2    | 硫酸   | 2019年1月  |
| 749 | 長崎県 | 横断側溝            | 5.5    | 硫酸   | 2019年1月  |
| 750 | 長崎県 | 落蓋側溝            | 33.6   | 硫酸   | 2019年1月  |
| 751 | 静岡県 | ボックスカルバート       | 4.6    | 塩害   | 2018年5月  |
| 752 | 静岡県 | 柵用ボックスカルバート     | 4.9    | 塩害   | 2018年5月  |
| 753 | 福岡県 | マンホール           | 105.1  | 硫酸   | 2018年9月  |
| 754 | 大阪府 | 特殊壁付くけい水路・PCA堅壁 | 477.5  | 長寿命  | 2018年4月  |
| 755 | 滋賀県 | 円型水路1型          | 28.4   | 複合劣化 | 2018年11月 |
| 756 | 滋賀県 | 円型水路1型          | 0.6    | 複合劣化 | 2018年11月 |
| 757 | 奈良県 | ロングU PU133      | 2.6    | 複合劣化 | 2018年7月  |
| 758 | 和歌山 | ボックスカルバート       | 105.7  | 塩害   | 2018年9月  |
| 759 | 兵庫県 | ソーラーキーパー基礎      | 429.0  | 複合劣化 | 2018年4月  |
| 760 | 静岡県 | PGF フロリダ型       | 562.8  | 複合劣化 | 2018年11月 |
| 761 | 静岡県 | PGF フロリダ型       | 139.2  | 複合劣化 | 2018年12月 |
| 762 | 岐阜県 | L型防護柵           | 92.5   | 複合劣化 | 2018年4月  |
| 763 | 岐阜県 | L型防護柵           | 86.9   | 複合劣化 | 2018年5月  |
| 764 | 岐阜県 | L型防護柵           | 106.9  | 複合劣化 | 2018年6月  |
| 765 | 岐阜県 | 逆L型擁壁           | 44.7   | 複合劣化 | 2018年4月  |
| 766 | 岐阜県 | L型防護柵           | 294.8  | 複合劣化 | 2018年7月  |
| 767 | 岐阜県 | L型防護柵           | 255.9  | 複合劣化 | 2018年7月  |
| 768 | 岐阜県 | L型防護柵           | 165.7  | 複合劣化 | 2018年8月  |
| 769 | 新潟県 | ロングU PU234      | 6.5    | 複合劣化 | 2018年11月 |
| 770 | 長野県 | L型防護柵           | 327.6  | 複合劣化 | 2018年9月  |
| 771 | 京都府 | スタッド型遊水池        | 675.0  | 複合劣化 | 2018年9月  |
| 772 | 長野県 | EMC壁高欄          | 489.0  | 複合劣化 | 2018年10月 |
| 773 | 兵庫県 | サーフラット(根固めブロック) | 756.0  | 複合劣化 | 2019年1月  |

## ハレーサルト実績表

|     |     |                 |         |      |          |
|-----|-----|-----------------|---------|------|----------|
| 774 | 岐阜県 | PGF フロリダ型       | 64.7    | 複合劣化 | 2018年11月 |
| 775 | 沖縄県 | 三面開渠            | 5.3     | 塩害   | 2018年10月 |
| 776 | 沖縄県 | 側溝蓋             | 3.8     | 塩害   | 2018年10月 |
| 777 | 鹿児島 | 妻板・土留板          | 1.0     | その他  | 2018年7月  |
| 778 | 鹿児島 | ボックス            | 8.3     | その他  | 2018年7月  |
| 779 | 鹿児島 | スラブ             | 15.4    | 塩害   | 2019年1月  |
| 780 | 鹿児島 | スラブ             | 148.4   | 複合劣化 | 2018年11月 |
| 781 | 鹿児島 | スラブ             | 121.2   | 複合劣化 | 2019年1月  |
| 782 | 大分県 | ボックスPCJ         | 41.4    | 塩害   | 2018年4月  |
| 783 | 大分県 | ボックスPCJ         | 184.9   | 塩害   | 2018年5月  |
| 784 | 大分県 | 妻板・土留板          | 1.7     | 塩害   | 2018年6月  |
| 785 | 大分県 | 可とうボックス         | 4.1     | 塩害   | 2018年6月  |
| 786 | 大分県 | ボックスPCJ         | 77.6    | 塩害   | 2018年12月 |
| 787 | 大分県 | ボックスPCJ         | 116.4   | 塩害   | 2018年12月 |
| 788 | 大分県 | 柵               | 0.6     | 硫酸   | 2018年7月  |
| 789 | 大分県 | 境界ブロック          | 0.7     | 硫酸   | 2018年12月 |
| 790 | 大分県 | ボックスPCJ         | 29.0    | 塩害   | 2018年9月  |
| 791 | 大分県 | ボックスPCJ         | 102.7   | 硫酸   | 2019年2月  |
| 792 | 大分県 | ボックスPCJ         | 4.3     | 硫酸   | 2019年3月  |
| 793 | 長崎県 | IB可とうボックス       | 97.3    | 塩害   | 2018年11月 |
| 794 | 長崎県 | ボックス柵           | 37.0    | 塩害   | 2018年11月 |
| 795 | 長崎県 | 可とうボックス         | 295.6   | 塩害   | 2018年11月 |
| 796 | 長崎県 | 床版              | 10.3    | 塩害   | 2018年11月 |
| 797 | 長崎県 | 妻板・土留板          | 2.6     | 凍害   | 2018年12月 |
| 798 | 長崎県 | ボックスカルバート       | 16.2    | 塩害   | 2018年12月 |
| 799 | 長崎県 | ボックスPCJ(z)      | 19.2    | 塩害   | 2018年12月 |
| 800 | 福岡県 | マンホール           | 86.6    | 塩害   | 2018年8月  |
| 801 | 福岡県 | エバホール           | 18.5    | 塩害   | 2018年9月  |
| 802 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)      | 906.5   | 塩害   | 2018年11月 |
| 803 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)      | 33.8    | 塩害   | 2018年12月 |
| 804 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)      | 311.5   | 塩害   | 2018年8月  |
| 805 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)      | 175.8   | 塩害   | 2018年11月 |
| 806 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)      | 596.7   | 塩害   | 2018年10月 |
| 807 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)      | 376.4   | 塩害   | 2018年10月 |
| 808 | 福岡県 | ボックスPCJ(z)      | 69.9    | 塩害   | 2019年1月  |
| 809 | 福岡県 | ボックスカルバートPCJ(z) | 4.7     | 塩害   | 2019年1月  |
| 810 | 福岡県 | ボックスカルバート(z)    | 21.1    | 塩害   | 2019年2月  |
| 811 | 福岡県 | スラブ             | 28.7    | 硫酸   | 2019年3月  |
| 812 | 岐阜県 | PGF フロリダ型       | 64.7    | 複合劣化 | 2018年11月 |
|     |     | H30年度合計         | 23124.1 |      |          |

## R元年度ハレーサルト製造実績

| No. | 施工場所 | 製品名         | 重量(t)  | 適用   | 出荷時期     |
|-----|------|-------------|--------|------|----------|
| 813 | 岡山県  | 両面C種        | 21.2   | 複合劣化 | 2018年10月 |
| 814 | 広島県  | 両面B種        | 11.6   | 複合劣化 | 2019年9月  |
| 815 | 広島県  | 地先境界ブロック    | 3.6    | 複合劣化 | 2019年9月  |
| 816 | 広島県  | 歩車道境界ブロック   | 3.4    | 複合劣化 | 2019年10月 |
| 817 | 広島県  | 地先境界ブロック    | 2.5    | 複合劣化 | 2019年10月 |
| 818 | 兵庫県  | 歩車道境界ブロック   | 3.1    | 複合劣化 | 2019年6月  |
| 819 | 岡山県  | 落ちふた式U形側溝蓋  | 0.9    | 凍害   | 2019年7月  |
| 820 | 岡山県  | 落ちふた式U形側溝蓋  | 0.9    | 凍害   | 2019年6月  |
| 821 | 岡山県  | 特殊側溝蓋       | 2.1    | 凍害   | 2019年6月  |
| 822 | 鳥取県  | VS側溝        | 6.2    | 塩害   | 2019年11月 |
| 823 | 鳥取県  | VS側溝        | 41.2   | 塩害   | 2019年11月 |
| 824 | 鳥取県  | VS側溝        | 58.6   | 塩害   | 2019年11月 |
| 825 | 鳥取県  | VS側溝        | 1.6    | 塩害   | 2019年7月  |
| 826 | 広島県  | VS側溝        | 85.0   | 塩害   | 2019年7月  |
| 827 | 鳥取県  | LSボックス      | 84.9   | 塩害   | 2019年4月  |
| 828 | 鳥取県  | ボックスカルバート   | 491.1  | 塩害   | 2019年4月  |
| 829 | 鳥取県  | 可とうボックス     | 41.7   | 塩害   | 2019年4月  |
| 830 | 鳥取県  | VS側溝        | 14.1   | 塩害   | 2019年11月 |
| 831 | 鳥取県  | NFスラブ       | 1.3    | 塩害   | 2019年7月  |
| 832 | 山形県  | 新型卵形側溝      | 32.7   | 凍害   | 2019年10月 |
| 833 | 岡山県  | 特殊スラブ       | 83.4   | 塩害   | 2019年4月  |
| 834 | 岡山県  | 特殊スラブ       | 30.2   | 塩害   | 2019年11月 |
| 835 | 岡山県  | 特殊スラブ       | 17.7   | 塩害   | 2019年11月 |
| 836 | 岡山県  | コンクリート舗装板   | 1300.7 | 塩害   | 2019年9月  |
| 837 | 岡山県  | プレキャスト床板    | 89.1   | 塩害   | 2019年6月  |
| 838 | 山口県  | LSボックスカルバート | 12.5   | 塩害   | 2019年8月  |
| 839 | 愛媛県  | LSボックスカルバート | 14.6   | 塩害   | 2019年8月  |
| 840 | 山口県  | ボックスカルバート   | 21.4   | 塩害   | 2019年4月  |
| 841 | 岡山県  | 2分割BOX      | 10.9   | 硫酸   | 2019年10月 |
| 842 | 岡山県  | 2分割BOX蓋     | 5.5    | 硫酸   | 2019年10月 |

## ハレーサルト実績表

|     |     |                 |       |      |          |
|-----|-----|-----------------|-------|------|----------|
| 843 | 鳥取県 | ロード プラス         | 10.8  | 複合劣化 | 2019年9月  |
| 844 | 鳥取県 | ロード プラス         | 42.6  | 複合劣化 | 2019年4月  |
| 845 | 鳥取県 | ロード プラス         | 9.8   | 複合劣化 | 2019年9月  |
| 846 | 石川県 | ロード プラス         | 37.3  | 複合劣化 | 2019年9月  |
| 847 | 島根県 | セーフティロード        | 40.9  | 塩害   | 2019年8月  |
| 848 | 島根県 | セーフティロード        | 105.2 | 複合劣化 | 2019年5月  |
| 849 | 島根県 | セーフティロード        | 133.8 | 複合劣化 | 2019年8月  |
| 850 | 鳥取県 | ニューセーフティロード     | 147.5 | 複合劣化 | 2019年6月  |
| 851 | 広島県 | ニューセーフティロード     | 81.5  | 複合劣化 | 2019年5月  |
| 852 | 山口県 | ロード エル          | 12.4  | 複合劣化 | 2019年6月  |
| 853 | 岡山県 | ニューウォルコン        | 2.8   | 凍害   | 2019年9月  |
| 854 | 香川県 | ハットブ ロック        | 11.8  | 塩害   | 2019年9月  |
| 855 | 香川県 | ハットブ ロック        | 55.9  | 塩害   | 2019年9月  |
| 856 | 香川県 | ハットブ ロック        | 26.0  | 塩害   | 2019年11月 |
| 857 | 香川県 | ハットブ ロック        | 15.0  | 塩害   | 2019年11月 |
| 858 | 香川県 | ハットブ ロック        | 7.9   | 塩害   | 2019年11月 |
| 859 | 香川県 | ハットブ ロック        | 26.8  | 塩害   | 2019年11月 |
| 860 | 岡山県 | フレール            | 1.0   | 硫酸   | 2019年10月 |
| 861 | 広島県 | カーテンウォール        | 171.0 | 塩害   | 2019年11月 |
| 862 | 岡山県 | 落ちふた式U形側溝       | 0.8   | 凍害   | 2020年1月  |
| 863 | 鳥取県 | VS側溝            | 14.9  | 塩害   | 2019年12月 |
| 864 | 広島県 | VS側溝            | 10.7  | 塩害   | 2019年12月 |
| 865 | 広島県 | CTレーン街渠縦断用      | 37.2  | 塩害   | 2020年1月  |
| 866 | 広島県 | NFスラブ           | 4.7   | 塩害   | 2020年2月  |
| 867 | 兵庫県 | NFスラブ           | 8.2   | 塩害   | 2019年12月 |
| 868 | 岡山県 | 特殊スラブ           | 62.8  | 塩害   | 2019年12月 |
| 869 | 広島県 | LSホックスカルパート     | 5.5   | 塩害   | 2019年12月 |
| 870 | 愛媛県 | LSホックスカルパート     | 7.7   | 塩害   | 2020年2月  |
| 871 | 広島県 | LSホックスカルパート     | 25.7  | 塩害   | 2020年2月  |
| 872 | 岡山県 | LSホックス          | 476.1 | 塩害   | 2019年12月 |
| 873 | 岩手県 | ロード プラス         | 2.8   | 凍害   | 2019年12月 |
| 874 | 島根県 | セーフティロード        | 35.8  | 塩害   | 2019年12月 |
| 875 | 島根県 | セーフティロード        | 5.9   | 複合劣化 | 2019年12月 |
| 876 | 島根県 | セーフティロード        | 203.7 | 複合劣化 | 2019年12月 |
| 877 | 鳥取県 | ニューセーフティロード     | 5.0   | 複合劣化 | 2020年2月  |
| 878 | 岡山県 | ニューセーフティロード     | 35.4  | 複合劣化 | 2020年2月  |
| 879 | 山口県 | ニューセーフティロード     | 104.6 | 複合劣化 | 2020年2月  |
| 880 | 鳥取県 | ニューセーフティロード     | 7.3   | 複合劣化 | 2019年12月 |
| 881 | 岡山県 | 逆T擁壁            | 25.1  | 塩害   | 2019年12月 |
| 882 | 兵庫県 | 歩車道境界 片面A       | 7.8   | 複合劣化 | 2020年3月  |
| 883 | 岡山県 | 落ちふた式U形側溝       | 1.3   | 凍害   | 2020年3月  |
| 884 | 広島県 | フレキャストスラブ       | 8.6   | 塩害   | 2020年3月  |
| 885 | 広島県 | LSホックス          | 23.5  | 塩害   | 2020年3月  |
| 886 | 愛媛県 | LSホックス          | 14.5  | 塩害   | 2020年3月  |
| 887 | 山口県 | ニューセーフティロード     | 10.3  | 複合劣化 | 2020年3月  |
| 888 | 岡山県 | ニューセーフティロード     | 102.4 | 複合劣化 | 2020年3月  |
| 889 | 岡山県 | ニューセーフティロード     | 148.2 | 複合劣化 | 2020年3月  |
| 890 | 岡山県 | ニューセーフティロード     | 8.3   | 複合劣化 | 2020年3月  |
| 891 | 茨城県 | GUブロック          | 277.2 | 凍害   | 2020年3月  |
| 892 | 山口県 | ハンウォールコンクリートパ 札 | 10.3  | 塩害   | 2020年3月  |
| 893 | 福島県 | 円形水路Ⅰ型          | 40.3  | 複合劣化 | 2019年12月 |
| 894 | 東京都 | セーフティロード        | 1.9   | 塩害   | 2019年4月  |
| 895 | 山梨県 | ロード ガッター        | 76.4  | 塩害   | 2019年7月  |
| 896 | 山梨県 | ロード ガッター        | 144.2 | 塩害   | 2019年8月  |
| 897 | 神奈川 | 円形水路Ⅰ型          | 201.5 | 塩害   | 2019年8月  |
| 898 | 山梨県 | 円形水路Ⅱ型          | 373.1 | 塩害   | 2019年10月 |
| 899 | 広島県 | 地先境界ブ ロック       | 3.2   | 複合劣化 | 2019年4月  |
| 900 | 広島県 | 両面歩車道境界ブ ロックB   | 1.9   | 複合劣化 | 2019年5月  |
| 901 | 広島県 | L形側溝300         | 0.5   | 複合劣化 | 2019年11月 |
| 902 | 広島県 | 落ち蓋式U形側溝3種300A  | 32.4  | 複合劣化 | 2019年12月 |
| 903 | 広島県 | 上蓋式U形側溝300B     | 2.6   | 塩害   | 2020年2月  |
| 904 | 愛知県 | コンクリート床版        | 124.3 | 塩害   | 2019年6月  |
| 905 | 静岡県 | 角型マンホール 7基      | 36.0  | 塩害   | 2019年8月  |
| 906 | 静岡県 | 角型マンホール 8基      | 130.0 | 塩害   | 2019年9月  |
| 907 | 島根県 | セーフティロード SR-25  | 337.4 | 複合劣化 | 2019年11月 |
| 908 | 佐賀県 | ホックスカルパート       | 18.8  | 塩害   | 2019年4月  |
| 909 | 長崎県 | ホックスカルパート       | 91.2  | 塩害   | 2019年6月  |
| 910 | 大阪府 | 円形水路Ⅱ型          | 11.4  | 複合劣化 | 2020年1月  |
| 911 | 滋賀県 | リソ防火水槽          | 25.4  | 複合劣化 | 2019年8月  |
| 912 | 三重県 | NSR-15          | 6.0   | 塩害   | 2020年3月  |
| 913 | 和歌山 | LウォールⅡ型支柱基礎付    | 11.4  | 塩害   | 2019年11月 |
| 914 | 兵庫県 | PGF             | 372.3 | 塩害   | 2019年6月  |
| 915 | 大分県 | フラッシュサイレンサー     | 350.5 | 複合劣化 | 2019年11月 |

## ハレーサルト実績表

|     |      |                        |         |      |          |
|-----|------|------------------------|---------|------|----------|
| 916 | 沖縄県  | IB BOXカバルト             | 1028.5  | 塩害   | 2019年8月  |
| 917 | 長野県  | EMC壁高欄                 | 178.8   | 複合劣化 | 2019年6月  |
| 918 | 長野県  | DS-RG-0.50-0.10        | 3.6     | 凍害   | 2020年3月  |
| 919 | 岐阜県  | ロートガッター二芯円             | 362.7   | 複合劣化 | 2019年5月  |
| 920 | 福岡県  | エバホール                  | 2.5     | 塩害   | 2019年5月  |
| 921 | 福岡県  | マンホール                  | 6.1     | 塩害   | 2020年2月  |
| 922 | 福岡県  | カーテンウォール(PC壁)          | 20.2    | 塩害   | 2020年3月  |
| 923 | 福岡県  | エバホール・マンホール            | 23.3    | 塩害   | 2019年11月 |
| 924 | 福岡県  | ボックスPCJ(z)             | 276.5   | 塩害   | 2020年3月  |
| 925 | 福岡県  | ボックスPCJ(z)             | 838.4   | 塩害   | 2019年9月  |
| 926 | 福岡県  | IB可とうボックス              | 56.0    | 塩害   | 2019年12月 |
| 927 | 福岡県  | ボックスPCJ(z)             | 15.8    | 塩害   | 2019年12月 |
| 928 | 大分県  | ボックスPCJ・可とうBOX         | 183.7   | 塩害   | 2019年9月  |
| 929 | 大分県  | ボックスPCJ                | 7.8     | 塩害   | 2019年9月  |
| 930 | 大分県  | ボックスPCJ                | 18.4    | 塩害   | 2019年4月  |
| 931 | 大分県  | ボックスPCJ                | 5.0     | 塩害   | 2020年1月  |
| 932 | 大分県  | ボックスPCJ                | 14.2    | 塩害   | 2019年11月 |
| 933 | 大分県  | ボックスPCJ                | 33.0    | 塩害   | 2019年5月  |
| 934 | 大分県  | ボックスPCJ                | 284.4   | 複合劣化 | 2019年4月  |
| 935 | 大分県  | スラブ                    | 23.2    | 塩害   | 2020年2月  |
| 936 | 大分県  | 県タイフ落蓋側溝・蓋・柵           | 18.2    | 塩害   | 2020年1月  |
| 937 | 宮崎県  | スラブ                    | 5.8     | 塩害   | 2020年1月  |
| 938 | 宮崎県  | BOX                    | 15.2    | 塩害   | 2019年11月 |
| 939 | 宮崎県  | スパークリフ・ボックスPCJ(z)・ML擁壁 | 49.5    | 塩害   | 2019年4月  |
| 940 | 宮崎県  | L型擁壁コーナー・ML擁壁          | 117.1   | 塩害   | 2019年5月  |
| 941 | 宮崎県  | ボックスPCJ                | 95.6    | 塩害   | 2019年11月 |
| 942 | 宮崎県  | ボックスPCJ                | 51.3    | 塩害   | 2020年3月  |
| 943 | 宮崎県  | BOX                    | 32.9    | 塩害   | 2020年2月  |
| 944 | 宮崎県  | BOX                    | 11.0    | 塩害   | 2019年12月 |
| 945 | 宮崎県  | BOX                    | 76.7    | 塩害   | 2019年12月 |
| 946 | 鹿児島県 | スラブ                    | 30.3    | 塩害   | 2019年6月  |
| 947 | 鹿児島県 | ボックスPCJ                | 28.1    | 塩害   | 2019年8月  |
| 948 | 鹿児島県 | ボックスPCJ                | 59.3    | 塩害   | 2020年3月  |
| 949 | 鹿児島県 | ボックスPCJ                | 5.4     | 塩害   | 2020年3月  |
| 950 | 長崎県  | ボックスPCJ(z)             | 142.8   | 塩害   | 2019年5月  |
| 951 | 長崎県  | 地下貯水槽                  | 125.3   | 塩害   | 2019年9月  |
| 952 | 岡山県  | 2分割ボックス柵               | 10.9    | 塩害   | 2019年10月 |
| 953 | 岡山県  | ハンウォール                 | 10.2    | 塩害   | 2020年3月  |
| 954 | 福岡県  | マンホール                  | 2.5     | 硫酸   | 2019年5月  |
| 955 | 福岡県  | マンホール                  | 23.4    | 塩害   | 2019年11月 |
| 956 | 福岡県  | マンホール                  | 6.1     | 塩害   | 2020年2月  |
| 957 | 福岡県  | マンホール                  | 6.3     | 硫酸   | 2020年3月  |
| 958 | 東京都  | ボックスカバルト               | 841.0   | 塩害   | 2019年7月  |
| 959 | 香川県  | プレキャストスラブ              | 5.5     | 塩害   | 2020年2月  |
| 960 | 香川県  | プレキャストスラブ              | 17.6    | 塩害   | 2019年9月  |
|     |      | 令和元年度合計                | 12688.7 |      |          |